

# PROTOKOL O KONTROLE

## Kontrolní orgán:

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, se sídlem v Praze (dále jen „OBÚ“)

## Kontrolující:

Ing. Vlastimil Neliba

- obvodní báňský inspektor  
(vedoucí kontrolní skupiny)

Mgr. Oldřich Neubert

- právník legislativec  
(člen kontrolní skupiny)

## Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly:

Pravomoc OBÚ ke kontrole je stanovena § 41 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 39 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“).

## Kontrolovaná osoba:

„Písek-Beton“, a.s., se sídlem K pískovně 812, 281 51 Velký Osek, IČ 632 17 082

Kontrole byli přítomni tito zaměstnanci kontrolované osoby:

Ing. Martin Ratkoš

ředitel a statutární zástupce organizace

Ing. Liboslav Turnovský

závodní lomu

Ing. Petr Moravčík

báňský projektant

## Předmět kontroly:

Při kontrole provedené ve dnech 12.7. a 18.7.2018 v organizaci „Písek-Beton“, a.s., a zaměřené na kontrolu stavu dobývání ložisek vyhrazeného a nevyhrazeného nerostu v lokalitách Hradištko I a Hradištko 2, bylo zjišťováno, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti stanovené těmito právními předpisy nebo na základě těchto předpisů:

- Zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhlášky č. 26/1989 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu,
- Vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů.

### **Zahájení kontroly:**

Prvním úkonem, kterým byla kontrola zahájena, bylo předložení služebního průkazu Ing. Vlastimila Neliby, obvodního báňského inspektora, č. 00202, a Mgr. Oldřicha Neuberta, obvodního báňského inspektora, č. 00203, kontrolované osobě dne 12.7.2018.

### **Poslední kontrolní úkon před protokolem:**

Posledním kontrolním úkonem provedeným před vyhotovením protokolu byla fyzická kontrola lokalit Hradištko I a Hradištko 2. Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 18.7.2018.

### **Kontrolní zjištění:**

Při fyzické kontrole lokalit (pískovny) Hradištko I a Hradištko 2 za účasti Ing. Vlastimila Neliby, obvodního báňského inspektora, Mgr. Oldřicha Neuberta, právníka - legislativce, Ing. Martina Ratkoše, ředitele a statutárního zástupce organizace, Ing. Liboslava Turnovského, závodního lomu a Ing. Petra Moravčíka, báňského projektanta, byly prohlédnuty lokality pískovny Hradištko I a Hradištko 2. K tomu se konstatuje následující:

Organizace je držitelem platného oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 2 písm. b), c), d), a e) a ustanovení § 3 písm. a) a b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Oprávnění bylo organizaci vydáno OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského pod. č.j. SBS 28359/2015/OBÚ-02 dne 10.9.2015 a toto oprávnění nahradilo dříve vydané oprávnění č.j. SBS 12460/2012 ze dne 16.4.2012. Jedinou odborně způsobilou osobou uvedenou na oprávnění organizace je Ing. Liboslav Turnovský, držitel osvědčení závodního lomu s roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 000 tun. Osvědčení o odborné způsobilosti bylo vydáno ČBÚ v Praze dne 3.7.1996 pod č.j. 1590/96/120. Poslední periodické

prezkoušení závodního lomu bylo provedeno před komisí ČBÚ Praha dne 17.12.2014, tzn., že osvědčení Ing. Turnovského je platné do 17.12.2019.

K těžebními lokalitami Hradištko I a Hradištko 2 se konstatuje následující:

**Hradištko I** – Ložisko štěrkopísků v této lokalitě je ložiskem výhradním (č. l. 3 062 400). Dobývací prostor Hradištko I (ev. č. 7/1013) o výměře 31 ha 98 arů a 05 m<sup>2</sup> byl stanoven Ministerstvem zemědělství a výživy ČSR dne 16.1.1985 pod čj. 12/85-313. Dobývací prostor měl tvar nepravidelného 11-ti úhelníku o vrcholech označených číslicemi 1 až 11. Těžba na ložisku byla zahájena v roce 1974 a ukončena byla v roce 1999. Všechny dostupné geologické zásoby na ložisku byly vytěženy a v evidenci zůstaly pouze zásoby vázané v závěrných svazích. K 1.1.2015 bylo v závěrných svazích vázáno celkem 451 tisíc m<sup>3</sup> prozkoumaných zásob. Tyto zásoby byly navrženy k odpisu a dne 31.3.2015 bylo vydáno MPO rozhodnutí čj. MPO 12825/2015, kterým byly výše uvedené zásoby odepsány vynětím z evidence. V rámci povolené hornické činnosti spočívající v likvidaci pískovny, organizace provedla celkovou sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených dobýváním. Dále provedla pozemkové rozdělení pozemků pomocí geometrického plánu a rozdělení pozemků na části vytěžené a části závěrných svahů a jejich zápis do katastru nemovitostí. S tím souviselo i předání provedené rekultivace vlastníkům pozemků a provedení protokolárního ukončení všech odvodů z odnětí ze zemědělského půdního fondu. Dne 12.5.2015 podala organizace žádost o zrušení dobývacího prostoru Hradištko I a dne 24.7.2015 vydal OBÚ rozhodnutí čj. SBS 14918/2015/OBÚ-02/6, kterým byl dobývací prostor Hradištko I zrušen. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.8.2015.

**Hradištko 2** – Ložisko štěrkopísků je ložiskem nevýhradním. Těžební organizace je vlastníkem pozemků parc. č. 290/44, 290/52, 290/42, 290/49, 521, 290/54, 290/26, 566/1 a 566/4 v k.ú. Hradištko I, a spoluvlastníkem pozemku (společně s manžely Černými a organizací KUPONINVEST a.s.) parc. č. 290/1 v k.ú. Hradištko I, na kterých byla povolena činnost prováděná hornickým způsobem. Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem podle Plánu využívání ložiska štěrkopísku v této lokalitě bylo povoleno rozhodnutím OBÚ v Kladně čj. 6811/810.3/98 ze dne 31.12.1998 a které nabylo právní moci dne 27.1.1999. V roce 2001 byla rozhodnutím OBÚ v Kladně čj. 4002/I/01/810.3 ze dne 25.6.2001 povolena činnost prováděná hornickým způsobem spočívající v doplnění Plánu využívání ložiska štěrkopísku a v souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí čj. NM700/317/500/2720/500 12/00 ze dne 16.2.2001 byl organizaci zvýšen limit roční těžby nad 200 000 tun. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.7.2001. Vlastní těžba v dané lokalitě byla prováděna za pomoci korečkového rypadla umístěného na vodě spojeného s břehem pomocí pásových dopravníků. K přerušení

těžební činnosti na této lokalitě došlo, dle záznamu organizace, dne 18.11.2012. Po přerušení těžební činnosti na této lokalitě zde probíhaly pouze práce na sanaci a rekultivaci pozemků (technická a biologická rekultivace).

Plán sanace a rekultivace byl součástí předloženého Plánu využívání ložiska a vychází z územního plánu obce Veltruby a Hradištko I, který byl schválen usnesením na zasedání obecního zastupitelstva v únoru 1998. Tato lokalita je zde zařazena do území určeného k těžební činnosti, vzniku vodní plochy a následnému využití k přirozené rekreaci a sportovnímu rybolovu. Z tohoto důvodu je v Plánu sanace a rekultivace, který je součástí Plánu využívání ložiska, stanoveno, že ložisko nebude dotěžováno tzv. „na kolmo“, ale bude při dotěžování k vypočteným a navrženým ochranným celíkům dodržován sklon těžební stěny 1:3 – 1:3,5, což umožní provést vybudování přirozených pláží vhodných ke koupání a rybolovu. Kontrolou na dané lokalitě bylo zjištěno, že předmětem technické rekultivace byly v souladu se schváleným Plánem sanace a rekultivace okraje jezera Hradištko 2, svahy a břehy vzniklé předchozí těžební činností ve vymezeném prostoru a dále úprava pozemků narušených vlivem těžební činnosti mimo vodní plochu (při skrývkových pracích, těžebních a jiných na svrchních částech ochranných celíků atd.). V současné době zbývá v souladu se schváleným Plánem sanace a rekultivace dokončit technická rekultivace břehu jezera v délce cca 100 m v jihozápadní části jezera na pozemku parc. č. 290/53 v k.ú. Hradištko I, kde došlo v důsledku vodní eroze k narušení požadovaných sklonů břehů. V rámci biologické rekultivace se předpokládá přirozený nálet trav a dřevin, případně i jejich výsadba. Souvislejší výsadba křovin byla dle Plánu sanace a rekultivace navržena pouze na západní a jižní straně jezera z důvodu odclonění odpadního kanálu Koramo; na severní a severovýchodní straně jezera byla výsadba navržena pouze sporadicky. V současné době zbývají dokončit biologické rekultivace na západní straně jezera. Po dokončení technické a biologické sanace a rekultivace oznámí organizace tuto skutečnost příslušnému referátu životního prostředí a OBÚ a v dané lokalitě bude ukončena činnost prováděná hornickým způsobem.

Konstatuje se, že práce na sanaci a rekultivaci území dotčeného těžbou probíhaly v souladu se schváleným Plánem sanace a rekultivace, který byl součástí schváleného Plánu využívání ložiska Hradištko 2. Případná změna Plánu sanace a rekultivace lokality Hradištko 2 by byla předmětem samostatného schvalovacího procesu, který by se však netýkal OBÚ, podloženého změnou územního plánu obce Veltruby a Hradištko I a odsouhlaseného příslušným orgánem životního prostředí.

Prohlídky lokalit Hradištko I a Hradištko 2 ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 26/1989 Sb. stanovil závodní lomu Ing. Liboslav Turnovský dne 18.11.2012 v interním sdělení závodního lomu. Intervaly kontrol výše uvedených lokalit zde stanovil následovně:

- a) vedoucí provozovny nejméně 1x za týden
- b) závodní lomu nejméně 1x za dva týdny.

Při kontrole byly předloženy a zkontrolovány záznamy o provedených kontrolách za období od roku 2015 do 12.7.2018 (kontroly lokality Hradištko I se neprovádí od července 2015, kdy došlo ke zrušení dobývacího prostoru) – kontrolou předložených záznamů nebylo shledáno žádných závad. Oznámení o přerušení těžební činnosti ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky č. 104/1988 Sb. organizace neoznámila OBÚ. Organizace nepředložila doposud ke schválení OBÚ ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 175/1992 Sb. plán zajištění nebo plán likvidace důlních děl a lomů, včetně šterkopískoven a hlinišť.

### **Zjištěné závady a nedostatky:**

1. Organizace neoznámila Obvodnímu báňskému úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského přerušení těžební činnosti na lokalitě Hradištko 2, což je v rozporu s ustanovením § 13 odst. 1 vyhlášky č. 104/1988 Sb.
2. Organizace doposud nevypracovala plán zajištění nebo plán likvidace důlních děl a lomů, včetně šterkopískoven a hlinišť a nepředložila jej ke schválení OBÚ a tím bylo porušeno ustanovení § 5 odst. 1) vyhlášky č. 175/1989 Sb.

Pro odstranění ostatních závad bude vydán Ing. Vlastimilem Nelibou závazný příkaz.

### **Uložené sankce:**

Při kontrole nebyly žádné sankce uloženy.

### **Poučení:**

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podle § 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb. podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

Dle § 13 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. se námítky podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Dle § 14 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba kontrolujícího zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.

## **Vyjádření k protokolu o kontrole:**

Statutární zástupce organizace Ing. Martin Ratkoš, se seznámil dne 18.7.2018 s obsahem protokolu o kontrole a nemá k obsahové stránce nálezové části protokolu žádných připomínek ani návrhů na jeho doplnění a s obsahem protokolu souhlasí, což níže stvrzuje svým podpisem. Statutární zástupce organizace se zároveň vzdává jménem organizace práva podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokole o kontrole.

Podpis zplnomocněného zástupce kontrolované osoby:



## **Datum vyhotovení protokolu:**

Tento protokol byl vyhotoven dne 18.7.2018.

## **Podpis kontrolujících:**

Ing. Vlastimil Neliba:



Příjem stejnopisu tohoto protokolu o kontrole ze dne 12.7. a 18.7.2018 potvrzuje dne 18.7.2018 za kontrolovanou osobu Ing. Martin Ratkoš, statutární zástupce organizace.

Podpis kontrolované osoby:



**"Písek-Beton", a.s.**  
K pískovně 812  
281 51 Velký Osek  
IČ 63 21 70 82  
DIČ CZ63217082



K odstranění zjištěných závad a k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu, vydávám podle ustanovení § 42 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **z á v a z n ý p ř í k a z ,**

kterým organizaci „Písek-Beton“, a.s., se sídlem K pískovně 812, 281 51 Velký Osek, IČ 632 17 082, ukládám:

1. V termínu do 30.11.2018 organizace předloží OBÚ ke schválení Plán zajištění nebo Plán likvidace pískovny Hradištko 2.
2. Do doby schválení Plánu zajištění nebo Plánu likvidace pískovny Hradištko 2 stanovit taková opatření, která v plném rozsahu zajistí bezpečnost práce a bezpečnost provozu.
3. Stejnopis protokolu o kontrole a závazného příkazu založit do dolového deníku.

Případným námitkám proti bodu 1) tohoto závazného příkazu se odnímá odkladný účinek, neboť se jedná o zřejmé a bezprostřední ohrožení života a zdraví osob a bezpečnosti provozu.

### **O d ů v o d n ě n í :**

Při kontrole provedené ve dnech 12.7. a 18.7.2018 Ing. Vlastimilem Nelibou, obvodním báňským inspektorem, a Mgr. Oldřichem Neubertem, právníkem - legislativcem, v organizaci „Písek-Beton“, a.s., se sídlem K pískovně 812, 281 51 Velký Osek, IČ 632 17 082, zaměřené na kontrolu stavu dobývání ložisek vyhrazeného a nevyhrazeného nerostu v lokalitách Hradištko I a Hradištko 2, byly zjištěny tyto závady:

1. Organizace neoznámila Obvodnímu báňskému úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského přerušeni těžební činnosti na lokalitě Hradištko 2, což je v rozporu s ustanovením § 13 odst. 1 vyhlášky č. 104/1988 Sb.
2. Organizace doposud nevypracovala plán zajištění nebo plán likvidace důlních děl a lomů, včetně šterkopískoven a hlinišť a nepředložila jej ke schválení OBÚ a tím bylo porušeno ustanovení § 5 odst. 1) vyhlášky č. 175/1989 Sb.

Pro odstranění zjištěných závad byl vydán Ing. Vlastimilem Nelibou závazný příkaz.

Případným námitkám proti bodu 1) tohoto závazného příkazu se odnímá odkladný účinek, neboť se jedná o zřejmé a bezprostřední ohrožení života a zdraví osob a bezpečnosti provozu.

### **P o u č e n í :**

Proti tomuto závaznému příkazu může organizace „Písek-Beton“, a.s., se sídlem K pískovně 812, 281 51 Velký Osek, IČ 632 17 082, podat námitky Obvodnímu báňskému úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho vydání. Případným námitkám proti bodu 1) tohoto závazného příkazu se odnímá odkladný účinek, neboť se jedná o zřejmé a bezprostřední ohrožení života a zdraví osob a bezpečnosti provozu.

Ve Velkém Oseku dne 18.7.2018



Ing. Vlastimil Neliba  
obvodní báňský inspektor  
Obvodního báňského úřadu pro území  
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

Stejnopis tohoto protokolu a závazného příkazu převzal dne 18.7.2018 jménem organizace „Písek-Beton“, a.s., se sídlem K pískovně 812, 281 51 Velký Osek, IČ 632 17 082, Ing. Martin Ratkoš, statutární zástupce organizace.



**"Písek-Beton", a.s.**  
K pískovně 812  
281 51 Velký Osek  
IČ 63 21 70 82  
DIČ CZ63217082