



Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO



Váš dopis značky

Naše značka
SBS 16063/2018/OBÚ-02/1

Vyřizuje / linka
Ing. Antonín Dymák / 382
obvodní báňský inspektor

V Praze dne
6.6.2018

Věc: Žádost o doplnění odpovědi ze den 14.5.2018 evidované pod č.j. SBS 14360/2018/OBÚ-02/1 k lomu Kozárovice - společnost HERLIN spol. s r.o.

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 23.5.2018 obdržel a pod č.j. SBS 16063/2018/OBÚ-02 zaevidoval dotaz, cit. „zda firma Herlin má či měla k předmětné činnosti zpracován plán dobývání, pokud ano, zda podle něj postupovala a zda plnění plánu bylo kontrolováno báňským úřadem a s jakým výsledkem. A zda provedená vnitřní výsypka lomu je v souladu s platnými předpisy – plánem“.

V souvislosti s Vaším dotazem Vám sdělujeme, že zdejší OBÚ se Vaším shora uvedeným dotazem zabýval. Po prověření obsahu dokumentace k činnosti prováděné hornickým způsobem na lomu Kozárovice – Švorc, organizací **HERLIN spol. s r.o.**, se sídlem Blatná č. p. 152/2, 388 01 Blatná, IČ: 442 64 721 (dále jen „organizace“), Vám sdělujeme, že v roce 2017 byla u organizace na lomu Kozárovice – Švorc provedena kontrola v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 39 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, na činnost prováděnou hornickým způsobem. Při výše cit. kontrole nebyl zjištěn rozpor těžebních postupů s plány využívání ložiska. Dále sdělujeme, že také postup vnitřní výsypky je v souladu s plány využívání ložiska, jak jsme Vám již sdělili v připse ze dne 14.5.2018 evidovaným pod č.j. SBS 14360/2018/OBÚ-02/1.

Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu