

O b v o d n í b á ň s k ý ú ř a d
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Cejl 13, 601 42 Brno

☎ 545 567 038
☎ 545 567 020
E-mail: podatelna.brno@cbusbs.cz
Datová schránka: 95zadtp

PROTOKOL O KONTROLE

Spisová značka: SZ SBS 00243/2023/3
Čj. SBS 04210/2023

Kontrolní orgán:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
(dále také „OBÚ v Brně“)

Kontrolující:

Ing. Jan Brothánek – obvodní báňský inspektor, předseda, služební průkaz č. 157041967

Ing. Zbyněk Parma – obvodní báňský inspektor, služební průkaz – číslo: 173766155

Ing. Vladimír Šabatka – obvodní báňský inspektor, vedoucí kontrolní skupiny, služební průkaz – číslo: 186794075

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly:

Pravomoc Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského je stanovena § 41 odst. 1 písmene a) a písmene c) ve spojení s § 39 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Označení přizvané osoby na základě pověření kontrolního orgánu, včetně důvodu jejího přizvání:

Ke kontrole nebyly přizvány žádné osoby.

Kontrolovaná osoba (identifikační údaje právnické osoby):

Kalcit s.r.o., se sídlem Třískalova 902/10a, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 26245311
(dále také „kontrolovaná osoba“)

Kontrole byli přítomni tito zaměstnanci kontrolované osoby:

Ing. Pavel Musil – jednatel a závodní lomu, datum narození: 08. 8. 1968, místo trvalého pobytu: Brno, Třískalova 902/10a.

Petr Olšanský – vedoucí pískovny, datum narození: 11. 11. 1967, místo trvalého pobytu: Blansko, Krajní.

Další osoby přítomné kontrole:

Jiné osoby nebyly kontrole přítomny.

Předmět kontroly:

Při kontrole, na základě podnětu (zaevidováno dne 6. 12. 2022 pod čj. SBS 54484/2022), který podal Ing. Zbyněk Parma, Dolní Lhota 103, 638 01 Blansko, k prošetření ve věci „Nedodržování podmínek činnosti v likvidovaném dobývacím prostoru Dolní Lhota II, evidenční číslo 60273 firmou KALCIT, s.r.o., Třískalova 92/10a, Lesná, 638 00 Brno“, bylo

zjišťováno, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti stanovené těmito právními předpisy nebo na základě těchto předpisů:

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, v platném znění.

Zahájení kontroly:

4. 1. 2023

Kontrola byla zahájena 4. 1. 2023 doručením přípisu Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského spis. zn. SZ SBS 00243/2023/2, čj. SBS 00253/2023 ze dne 3. 1. 2023, kontrolované osobě.

Poslední kontrolní úkon před protokolem:

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole byla fyzická kontrola na lokalitě.

Den provedení posledního kontrolního úkonu:

19. 1. 2021

Čas provedení kontroly: 19. 1. 2023 od 09⁰⁰ hod do 13⁰⁰ hod na lokalitě a 25. 1. 2023 na OBÚ v Brně.

Kontrolní zjištění:

Kontrola výše uvedenými kontrolujícími kontrolního orgánu Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského byla provedena na pracovištích pískovny v dobývacím prostoru Dolní Lhota II, ev. č. 6 0273.

A) KONTROLA OPATŘENÍ STANOVENÝCH PŘI MINULÉ PROHLÍDCE:

Nebyla provedena.

B) KONTROLA DOKUMENTACE:

K jednotlivým bodům podnětu:

ad 1) *„Provozuje novou „třídící linku“, která byla na základě jmenovaného zrušeného rozhodnutí povolena“.* Provoz zařízení byl povolen rozhodnutím OBÚ č.j. SBS 02452/2021/OBÚ-01/4, které bylo rozhodnutím ČBÚ ze dne 23. 8. 2022 SZ SBS 42907/2021/ČBÚ-21, čj. SBS 37195/2022 (NPM 12. 10. 2022) zrušeno a věc se vrátila OBÚ v Brně k novému projednání.

ad 2) *„Na „třídící lince“ je zpracováván materiál, pro který její činnost nikdy nebyla v rámci schvalování její stavby, jako nové technologie, určena a schválena. Dle dostupných informací se jedná o kamenivo z jiného dobývacího prostoru provozovaného firmou Kalcit, s.r.o. (lom Ochoz)“.* Nové zařízení je schopno zpracovat odpadní kamenivo s vysokým obsahem zemin a jílu. Dovážené odpadní kamenivo bude zpracováno vodní cestou a oddělené zeminy a jíly budou ukládány do zařízení k využívání odpadu na povrchu terénu provozovaného v rámci sanace a rekultivace vytěženého prostoru. Budou tedy využity pro rekultivaci stejně jako ostatní přijímané odpady. Zpracování odpadního kameniva a opatření je řešeno ve schváleném Provozním řádu – zařízení na využívání odpadů postupem R5e „Rekultivace lomu Dolní Lhota“, povoleného rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, ze dne 15. 11. 2022, čj. JMK 163392/2022.

ad 3) „Dochází k „zavážení“ dobývacího prostoru Dolní Lhota II do vyšší úrovně, než je povoleno (kóta 303 m.nm). Dle mých zjištění je současná úroveň zavážky o cca 17 metrů výše“. Hornická činnost – likvidace lomu v dobývacím prostoru (dále také „DP“) Dolní Lhota II (dříve DP Blansko II), ev. č. 6 0273, byla povolena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně dne 28. 3. 2002 pod čj. 283/02. V plánu likvidace lomu Dolní Lhota je uvedeno, že dno lomu bude zasypáno na výšku minimálně 303 m n.m. v místech pod stěnami pak na 313 m n.m. Vzhledem ke stabilitě svahů a k složitým tektonickým poměrům na lokalitě, terénním deformacím v předpolích lomu, které se projevovali v průběhu těžby a dalším okolnostem bylo v kritických místech přistoupeno k navýšení násypu pro dosažení maximální bezpečnosti. Cílem je zajištění dlouhodobé stability závěrné lomové stěny (která zůstane trvale nevyužitelným svahem), zamezení terénním změnám v západním a severním předpolí lomu, zajištění stability lesní cesty kolem severního okraje lomu, zajištění stability a funkce přeložky toku Dolnohotského potoka. Ke kontrole byla dále předložena Základní důlní mapa – provozní důlní mapa (dále také „ZDM“) DP Dolní Lhota II v M 1:1000, vyhotovená HDM Ing. Davidem Kočí s posledním doplněním ze dne 15. 12. 2022 podle stavu ke dni 15. 11. 2022. Byl kontrolován obsah mapové dokumentace dle ustanovení § 17 vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, v platném znění (dále také „vyhlášky č. 435/1992 Sb.“). Obsah kontrolované mapové dokumentace je v souladu s výše uvedeným ustanovením vyhlášky č. 435/1992 Sb. Následně bylo ze ZDM ověřeny nivelety vytvořeného výsypkového tělesa v severozápadní části pískovny, které je přimknuto k závěrnému svahu z výše uvedených důvodů, s těmito hodnotami – horní hrana +319,0 až +321,0 m n.m. a pata výsypky v rozmezí +307,7 až +312,0 m n.m.

C) FYZICKÁ KONTROLA PRACOVÍŠŤ, DŮLNÍCH DĚL A ZAŘÍZENÍ:

Za účasti zástupců kontrolované osoby byla provedena fyzická kontrola lokality. Na pískovně je ukončena těžba slévárenských křemičitých písků (křemenné pískovce) a slévárenských přírodních písků (glaukonitické pískovce).

V rámci povoleného plánu likvidace je prostor pískovny využíván k ukládání materiálů na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí pro zařízení k využití odpadů: „Rekultivace lomu Dolní Lhota“, a to dle provozního řádu zařízení: „Zařízení na využívání odpadů postupem R5e „Rekultivace lomu Dolní Lhota“ v DP Dolní Lhota II, ev.č. 6 0273.

V době kontroly nebyla v pískovně realizována hornická činnost. „Nové“ zařízení pro úpravu odpadů bylo v době kontroly odstaveno mimo provoz.

Kontrolní zjištění – závěr:

Při kontrole dokumentace byla zjištěná závada

- 1) Nebylo předloženo platné povolení k provozu „nového“ zařízení na úpravu odpadů (úpravárenské linky) v k.ú. Dolní Lhota.

Při fyzické kontrole nebyly zjištěny závady a nedostatky.

Byl vydán závazný příkaz.

D) SANKCE:

Nebyly uloženy.

Poučení:

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podle ustanovení § 13 odst. 1 kontrolního řádu podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

Dle ustanovení § 13 odst. 2 kontrolního řádu se námítka podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Dle ustanovení § 14 odst. 2 kontrolního řádu námítka, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námítka, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba kontrolujícího zamítne také námítka podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.

Datum vyhotovení:

25. 1. 2023

Podpisy kontrolujících:

Ing. Jan Brothánek:

Ing. Zbyněk Parma:

Ing. Vladimír Šabatka:



.....
.....
.....

Doručení stejnopisu protokolu o kontrole předáním:

Protokol bude kontrolované osobě doručen do datové schránky.