

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD
odbor správy úhrad a ekonomie
Kozí 748/4, 110 01 Praha 1

Č.j. SBS 18580/2025

Praha 27.5.2025

Počet listů: 2

Přílohy: 1

Nabídka nepotřebného majetku státu.

Český báňský úřad nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek státu k dalšímu využití u organizačních složek státu.

Hospodaření s majetkem přísluší **Českému báňskému úřadu**. Pro bližší informace nebo pro případnou prohlídku je možné kontaktovat pana Ing. Jaroslava Jandu, tel.: 221 775 399, mail: jaroslav.janda@cbu.gov.cz.

V případě, že o uvedený majetek projevíte zájem, sdělte své požadavky písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČO a bankovní spojení, nejpozději do **11.června 2025** na mail: jaroslav.janda@cbu.gov.cz, datovou schránkou na adresu **rn6aas6** nebo písemně na adresu:

Český báňský úřad
Odbor správy úhrad a ekonomie
Kozí 748/4
110 01 Praha 1

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Ing. Eva Baierová
ředitelka odboru správy
úhrad a ekonomie

Specifikace nepotřebného majetku státu – osobní automobil

Tovární značka:	Škoda
Obch. označení:	Octavia
Rok výroby:	11/2009
SPZ:	1AZ7668
Číslo techn. průkazu:	UD699689
Výrobní číslo vozidla:	TMBAK61Z9A2065451
Motor:	objem: 1798.0 cm ³ , výkon: 118.0 kW, palivo: BA 95 B
barva:	černá metalíza
Stav tachometru	276700 km
STK	10/2025

Stav vozidla:

- Na vozidle provedena diagnostika závady, zjištěna závada hydraulického čerpadla převodovky DSG neřadí – tj. výměna mechatroniky převodovky,
- Vzhledem ke stáří vozidla a počtu najetých kilometrů je oprava nerentabilní.

Tovární značka:	Škoda
Obch. označení:	Superb
Druh:	Osobní Sedan
Rok výroby:	9/2013
SPZ:	3AT0476
Číslo techn. průkazu:	UF455475
Výrobní číslo vozidla:	TMBCC73T9E9024030
Motor:	objem: 3597.0 cm ³ , výkon: 191.0 kW, palivo: BA
barva:	černá metalíza
Stav tachometru	223000 km
STK	12/2026

Stav vozidla:

- Pravidelně potřeba doplňovat do vozidla motorový olej,
- Důsledkem spotřeby/ spalování oleje dochází k zanášení zapalovacích svíček a následně k výpadkům zapalování,
- V letošním roce byl vůz již dvakrát v servisu se závadou nepravidelného chodu na volnoběžné otáčky a nerovnoměrnému výkonu motoru při akceleraci, vždy byla příčinou závada výpadku zapalování, nefunkční zapalovací svíčkou poškozenou olejem,
- Tato závada je nejvíce patrná u prvního válce motoru, ale i u ostatních válců jsou zapalovací svíčky olejem znečištěné, ale fungují k výpadkům funkce dojde později,
- V současné době je oprava nerentabilní.