

Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

žádá Český báňský úřad o poskytnutí této následující informace:

Jaké mimořádné události a jaké úrazy se v oblasti trhacích prací za posledních 6 let na území České republiky staly.

Požadované informace prosím sdělte na výše uvedený e-mail.

Předem děkuji za poskytnutí informace.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Datum: 26.2.2018⁹

Převzal:


Dne:



ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PRAZE

KOZÍ 4, P.O. BOX 140, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

5



Váš dopis značky/ze dne

26. února 2019

Naše značka

SBS 06789/2019/ČBÚ-23

Vyřizuje/linka

Mgr. Konečná

V Praze dne

6. března 2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní [REDACTED],

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla doručena na ČBÚ e-mailem dne 26. února 2019, Vám sděluji následující.

Český báňský úřad eviduje za posledních 6 let (období let 2013 - 2018) šest mimořádných událostí při trhacích pracích, při kterých došlo k pěti pracovním úrazům. Popis jednotlivých mimořádných událostí a úrazových dějů uvádí tabulka.

Rok	Počet mimořádných událostí	Počet pracovních úrazů	Popis úrazu
2013	2	1	a) Při první mimořádné události došlo po zavedení proudu do roznětné sítě k zasažení postiženého elektrickým proudem z roznětnice do pravé ruky. Následkem byl zánět šlach zápěstí postiženého. b) Při druhé mimořádné události došlo k nadměrnému rozletu a k majetkovým škodám.
2014	1	3	Vrtáním došlo k iniciaci zbytku trhaviny v bloku horniny, který byl předtím uvolněn a vytažen z čelby po trhací práci malého rozsahu. Následkem byla zlomenina pravé ruky postiženého, zranění ramene, hrudníku a obličeje.
2015	0	0	
2016	3	1	a) Při první mimořádné události došlo k nadměrnému rozletu a ke škodám na majetku. b) U druhé mimořádné události došlo při sekundárním


☎ 221775332

✉ sarka.konecna@cbusbs.cz

A. - a. 11/11/2019

			rozpojování nadměrných kusů vápence bouracím kladivem k výbuchu zbytku trhaviny v rozpojovaném bloku horniny. Došlo ke zranění obsluhy kladiva, poškození kabiny a nosiče hydraulického kladiva KOMATSU. c) U třetí mimořádné události došlo při drcení horniny k výbuchu zbytku trhaviny v drtiči. Vznikly škody na majetku.
2017	0	0	
2018	0	0	

S pozdravem


PhDr. JUDr. Vítězslav U r b a n e c , Ph.D.
vedoucí oddělení legislativy