




OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO

KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO



Váš dopis značky

Naše značka
SBS 49593/2023/OBÚ-02/1

Vyřizuje / linka
Ing. David Koupa / 374
obvodní báňský inspektor

V Praze dne
14.11.2023

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – kamenolom Mrač

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 1.11.2023 obdržel a pod č.j. SBS 49593/2023/OBÚ-02 zaevidoval Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se splnění opatření stanovených na základě kontroly provedené dne 8.8.2023 v provozovně Mrač.

OBÚ Vám k jednotlivým dotazům poskytuje následující informace:

Ad 1)

Ve smyslu § 149 odst. 12 vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů a § 83 odst. 2 vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů, organizace zodpovídá za to, že dopravní cesty v provozu kamenolomu Mrač jsou udržovány tak, aby odpovídaly provozním podmínkám a přeprava po nich byla vždy bezpečná. Organizace společně se zprávou o odstranění závad doručila na OBÚ i stanovené opatření spočívající v intenzivní očištění ploch a dopravní cesty vedoucí od váhy k závoře směrem k obci

Žíňánky, a to dle klimatických podmínek mokrou nebo mechanickou cestou. V rámci kontroly provedené ze dne 8.8.2023, bylo ověřeno, že v areálu provozovny Mrač jsou plochy a dopravní cesty pravidelně dodavatelsky čištěny.


Organizace dále ve smyslu § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zodpovídá za skutečnost, že vozidla vyjíždějící z provozovny neznečišťují veřejnou komunikaci v obci Mrač. Dozor nad stavem a očištěním veřejných pozemních komunikací však nespadá do působnosti OBÚ.

Ad 2)

Předmětem kontrol OBÚ na provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v jednotlivých provozovnách bývá mj. i ověření odstranění nedostatků zjištěných při předcházející kontrole a kontrola splnění stanovených nezbytných opatření. V rámci následné kontroly v provozovně Mrač se tedy OBÚ zaměří i na kontrolu odstranění závad zjištěných při kontrole ze dne 8.8.2023.

Ad 3)

Při kontrole provedené na provozovně Mrač dne 8.8.2023 byly zjištěny nedostatky, které bezprostředně neohrožovaly zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, vč. technických zařízení. Tyto nedostatky bylo možné odstranit neprodleně a nevyžadovaly tedy zastavení provozu. Vzhledem k povaze a závažnosti bylo kontrolujícími na místě přistoupeno k ústnímu napomenutí ve smyslu § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.



Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu