

[REDACTED]

Obvodní báňský úřad pro území krajů
Moravskoslezského a Olomouckého
Veleslavínova 18
702 00 Ostrava

V Praze dne 19. června 2025

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

na základě výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím bych Vás chtěl požádat o zaslání protokolu (zprávy) obvodního báňského úřadu o řešení události odstřelu továrního komína v Břidličné, který proběhl v prosinci/2024 a s jakým výsledkem (jaká byla přijatá opatření), příp. zda byl udělen nějaký trest technickému vedoucí odstřelů.

Viz. <https://cnn.iprima.cz/odstrel-kominu-skoncil-fiaskem-trosky-spadly-na-silnici-nedelali-to-pat-a-mat-pisi-lide-456991>

Zároveň prosím o zaslání technického projektu odstřelu vč. příloh.

[REDACTED]



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA



Váš dopis značky / ze dne
--- / 19. 6. 2025

Č. j. / spis. značka
SBS 32117/2025/OBÚ-05
SZ SBS 30762/2025

Vyřizuje / linka
Ing. Krpelán / 596 100 242

V Ostravě dne
27. 6. 2025

Podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb., k závažné události - pádu části odstřeleného komínu mimo bezpečnostní okruh ve městě Břidličná

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále „OBÚ“) na základě Vašeho elektronického podání ze dne 19. 6. 2025 č. j. SBS 30762/2025 ve věci žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „informační zákon“), Vám zasílá dle ustanovení § 11 odst. 3 informačního zákona, pouze ty informace, které při plnění jeho úkolu, spočívajícího v šetření závažné události, vznikly jeho činností a tyto informace nepodléhají mlčenlivosti a nejsou chráněny před zveřejněním.

K předmětu Vaší žádosti ve znění „... na základě výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím bych Vás chtěl požádat o zaslání protokolu (zprávy) obvodního báňského úřadu o řešení události odstřelu továrního komína v Břidličné, který proběhl v prosinci/2024 a s jakým výsledkem (jaká byla přijatá opatření), příp. zda byl udělen nějaký trest technickému vedoucímu odstřelů. ... Zároveň prosím o zaslání technického projektu odstřelu vč. příloh“, Vám OBÚ sděluje níže uvedené informace:

Dne 20. 12. 2024 obdržel OBÚ hlášení o závažné události spočívající v pádu horní části odstřeleného komínu mimo bezpečnostní okruh po provedené trhací práci velkého rozsahu (dále též „TPVR“) téhož dne v 12:22 hod. v areálu organizace AL INVEST Břidličná, a.s.

Šetřením závažné události bylo zjištěno, že jejím zdrojem byl samotný odstřelovaný komín ve spojení s konstrukční hladkou spárou, která byla nedostatečně vyztužena, tj. řádně neprovázána železnými pruty (armaturami). Z důvodu existence hladké konstrukční spáry a nedostatečného vyztužení v místě napojení popelníkové desky a dříku komínu došlo po provedeném odstřelu

TELEFON
596 100 211
596 100 200

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha
č. ú. 4021-001/0710

IČ
00025 844

E-MAIL
podatelna.ostrava@cbu.gov.cz
datová schránka: da5adv2

k pootočení a sklouznutí tělesa komínu, následkem čeho pak došlo ke změně směru pádu komínu o cca 20° od plánovaného směru a dopadu komínu mimo plánovanou plochu dopadu. Vyztužení a provázání železobetonové popelníkové desky s dříkem komínu bylo provedeno jen obvodovými ocelovými pruty a to ještě ne po celém obvodu železobetonové části komínu. Provázání dříku komínu se železobetonovou deskou popelníku vnitřní výztuží (železnými pruty) nebyla provedena vůbec, přičemž styčná plocha dříku komínu s popelníkovou deskou byla zcela hladká s evidentní „kluznou“ plochou. Tato stavebně-technologická nekázeň, která vznikla při výstavbě komínu, nebyla při vizuální prohlídce a ani při průzkumu spočívajícím v obnažení železné výztuže v blízkosti destrukčního řezu za účelem zjištění množství a polohy armatur zjištěna. Toto obnažení výztuže však bylo provedeno jen v místě destrukčního řezu a ne nad destrukčním řezem, kde se nacházela výše popisovaná stavební anomálie.

Jako příčina závažné události bylo stanoveno nedostatečné ověření stavebně-technologického stavu demolovaného komínu v místě nad destrukčním řezem, kdy v návaznosti na tuto neodhalenou stavební nekázeň technický vedoucí odstřelů (dále též „TVO“) vyprojektoval předmětnou TPVR, kde však nestanovil taková opatření, která by zabránila vzniku závažné události.

V rámci šetření závažné události bylo zjištěno, že TVO, který prováděl a projektoval předmětnou TPVR, se dopustil neúmyslného přestupku z nedbalosti podle § 44 odst. 1 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a to tím, že nedodržel podmínky č. 1, 2 a 5 rozhodnutí o povolení TPVR č. j. SBS 55286/2024/OBÚ-05, ve spojení s ustanovením § 23 písm. c) vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek byla TVO příkazem udělena peněžitá pokuta.

OBÚ po provedeném šetření závažné události nepřijal žádná opatření. Opatření k předcházení obdobných závažných událostí přijala organizace Metrostav TBR a.s., která prováděla předmětnou TPVR. V přijatém opatření bylo stanoveno:

- dbát zvýšené pozornosti při provádění vlastního stavebně-technického průzkumu in situ celého demolovaného objektu,
- před a při projektování trhacích prací při demoliční činnosti vycházet z výstupů vlastního podrobného stavebně-technického průzkumu in situ.

OBÚ Vám dále sděluje, že protokoly a zprávu ze šetření závažné události Vám nemůže poskytnout, jelikož tyto písemnosti obsahují neveřejné informace, na které se vztahuje mlčenlivost, a tyto informace jsou chráněny před zveřejněním. Taktéž dle vnitřního řídicího aktu Opatření č. S 6/2023 předsedy Českého báňského úřadu slouží technické zprávy ze šetření mimořádných (závažných) události pro vnitřní potřebu státní báňské správy.

OBÚ Vám rovněž nemůže poskytnout požadovaný technický projekt odstřelu, včetně příloh, jelikož poskytnutí tohoto dokumentu (informace) je dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) informačního zákona vyloučeno. Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) informačního zákona „Povinný subjekt informací neposkytne, pokud ..., by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského

nebo práv souvisejících s právem autorským ... ". Požadovaný technický projekt odstřelu Vám může poskytnout organizace Metrostav TBR a.s., jejíž TVO projektoval a prováděl předmětnou TPVR.

OBÚ má za to, že Vám tímto dopisem poskytl veškeré veřejně přístupné informace a závěry ze šetření předmětné závažné události, které jste požadoval ve své žádosti.

Ing. Ivo Teichmann
vedoucí 1. oddělení Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
(elektronicky podepsáno)

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující	Ing. Ivo Teichmann
Organizace	Český báňský úřad
Seriové č. cert.	23683487
Vydávatel cert.	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas	27.06.2025 08:09:51
Důvod	
Místo	