

Obvodní báňský úřad pro hl. m. Prahu

a Středočeský kraj

Kozí 4

Praha 1

datovou schránkou ixaaduf

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského		
Počet listů: 1	Přílohy: počet/počet listů	
Došlo dne: 29. 04. 2020		
Č. j. SBS 15647/2020		
Spisový znak: 143	Skart. znak a lhůta: S-5	Útvar/ref.: KOU

V Neveklově 28. 4. 2020

Věc: Podnět „Lom Ouštice, oznámení protiprávního jednání“

Žádost o informace dle zák. 106/1999Sb.

Děkujeme za zaslání informace o provedených opatřeních pro zamezení protiprávního jednání při těžbě kamene v lomu Ouštice. Dovolujeme si Vás upozornit, že přes Vámi vydaný příkaz nebyl provoz v lomu zastaven. Prosíme proto o potvrzení, že závazný příkaz báňského inspektora nabyl právní moci. Prosíme rovněž o zaslání kopie tohoto příkazu.

Ve vašem dopise je uvedeno, že se zastavuje provoz v nepovolené části lomu.

Jak je patrné z leteckého snímkování a veřejně dostupných podkladů, bylo hranic povolené těžby dosaženo již v roce 2016. Krátce před vydáním Vašeho příkazu k uzavření provozu provedl těžba extrémně silný odstřel, jaký dle subjektivního posouzení dosud proveden nebyl.

Veškerý kámen, který je nyní expedován, tedy pochází z nepovolené těžby. Je nadále provozována třídící linka a je nadále poškozována silniční síť nejen v blízkém okolí. Komunikace jsou nadále znečišťovány blátem vynášeným z lomu na kolech vozidel i vytékajícími důlními vodami. Vzhledem k destrukci vozovky na silnici Soběšovice – Dunávice, kde probíhá většina expedice, musela být zahájena provizorní oprava při omezení provozu. Expediční vozidla používají komunikace, kde jsou překračovány povolené nosnosti mostů.

Bez zhodnocení vlivu na dopravní infrastrukturu, vlivu hluku, emisí aj. v řízení EIA a následných řízeních není přípustné, aby probíhala úprava a expedice kamene.

Žádáme Vás proto o účinný zásah.

Dále Vás žádáme o informaci, jaká pokuta byla uložena přestupci, když dle §44a odst. 4 c) zák. 61/1988Sb. je možná výše pokuty 5mil. Kč.

Při kontrole mapových podkladů jsme narazili na skutečnost, že nepovolená těžba probíhá na zemědělské půdě (dle evidence KN) a dokonce i pozemek 5036/5 v samotném již vytěženém centru lomu je evidován jako orná půda.

Je zřejmé, že provedení kontroly na místě samém bylo dosud z důvodu pandemie problematické, jsme však připraveni poskytnout Vám dokumentaci, ze které je nepřípustný stav v lomu a jeho okolí zřejmý.

Pro úplnost sdělujeme, že naše oznámení o protiprávním jednání těžaře bylo doručeno datovou schránkou na ČBÚ již dne 27.2.2020.

Požadované informace prosím zaslat v digitální formě prostřednictvím datové schránky.

Děkujeme Vám za pomoc.

S pozdravem

Na vědomí:

Odbor ŽP, Stč. kraj