

O b v o d n í b á ň s k ý ú ř a d
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Cejl 13, 601 42 Brno

☎ 545 567 038
☎ 545 567 020
E-mail: podarcina.brno@crustls.cz
Datová schránka: 95zadtq

PROTOKOL O KONTROLE

Kontrolní orgán:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
(dále také „OBÚ v Brně“)

Kontrolující:

Ing. Vladimír Šabatka – obvodní báňský inspektor, vedoucí kontrolní skupiny, služební průkaz - číslo: 186794075

Ing. Renáta Příkazská – obvodní báňská inspektorka, služební průkaz - číslo: 130713093

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly:

Pravomoc Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského je stanovena § 41 odst. 1 písmene a) a písmene c) ve spojení s § 39 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Označení přizvané osoby na základě pověření kontrolního orgánu, včetně důvodu jejího přizvání:

Ke kontrole nebyly přizvány žádné osoby.

Kontrolovaná osoba (identifikační údaje právnické osoby):

Kalcit s.r.o., se sídlem Třískalova 902/10a, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 26245311
(dále také „kontrolovaná osoba“)

Kontrole byli přítomni tito zaměstnanci kontrolované osoby:

_____ 10.8.2020
_____ Třískalova 902/10a

Další osoby přítomné kontrole:

Jiné osoby nebyly kontrole přítomny.

Předmět kontroly:

Při kontrole bylo zjišťováno, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti stanovené těmito právními předpisy nebo na základě těchto předpisů:

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, v platném znění,

Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měrické dokumentaci při hornické činnosti a některých

činnostech prováděných hornickým způsobem, v platném znění.

Zahájení kontroly:

1. 7. 2020

Kontrola byla zahájena 1. 7. 2020 předložením služebního průkazu obvodního báňského inspektora zástupci kontrolované osoby.

Poslední kontrolní úkon před protokolem:

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole byla kontrola níže uvedené dokumentace 2. 7. 2020 na OBÚ v Brně.

Den provedení posledního kontrolního úkonu:

9. 7. 2020

Čas provedení kontroly: 1. 7. 2020 od 08⁰⁰ hod do 13⁰⁰ hod na lokalitě a 9. 7. 2020 na OBÚ v Brně.

Kontrolní zjištění:

Kontrola výše uvedeným kontrolujícím kontrolního orgánu Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského byla provedena na pracovištích pískovny v dobývacím prostoru Dolní Lhota II, ev. č. 6 0273.

A) KONTROLA OPATŘENÍ STANOVENÝCH PŘI MINULÉ PROHLÍDCE:

Nebyla provedena.

B) KONTROLA DOKUMENTACE:

Hornická činnost – likvidace lomu v dobývacím prostoru (dále také „DP“) Dolní Lhota II (dříve DP Blansko II), ev. č. 6 0273, byla povolena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně dne 28. 3. 2002 pod čj. 283/02. V rozhodnutí je stanoveno celkem 9 podmínek:

podmínka č. 3 „Nejnižší úroveň těžebního plata lomu 292 m n. m., po tuto úroveň je povolena těžba“ Pro ověření plnění této podmínky kontrolovaná osoba předložila Základní důlní mapu – základní mapu lomu DP Dolní Lhota II v M 1:1000, založenou dne 30. 3. 2003 HDM Ladislavem Polákem s posledním doplněním ze dne 29. 9. 2009. Při kontrole této mapové dokumentace bylo kontrolováno, jakých výšek povolená báze těžby, a to s těmito výsledky: nejhlubší místo lomu (pískovny) v jímce na akumulaci důlních vod má niveletu + 290,9 m n. m., okolní báze pískovny se pohybuje v rozmezí 292 až 296 m n. m.

podmínka č. 5 „Organizace před vlastním zahájením likvidace předloží na referát životního prostředí...podrobnější dokumentaci uvažovaného záměru, která bude obsahovat stať odpadového hospodářství se seznamem odpadů vznikajících při likvidaci a rekultivaci lomu...“ Plnění této podmínky je realizováno opakovaným souhlasem dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a to formou rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu R11 a souhlasu s provozním řádem zařízení k využívání odpadů pro lom Dolní Lhota v DP Dolní Lhota II, ev.č. 6 0273. Poslední rozhodnutí KÚ JMK, OŽP má čj. JMK 114433/2017 ze dne 9. 8. 2017 a je platné do 30. 9. 2022.

Plán likvidace lomu Dolní Lhota v dobývacím prostoru Blansko II, ev.č. 6 0273 (dnes DP Dolní Lhota II, ev.č. 6 0273) byl zpracován v září 2001 a schválen výše uvedeným rozhodnutím OBÚ v Brně. V tomto plánu je v kapitole 1.3.1 Stav zásob výhradního ložiska mimo jiné uvedeno, že dle výkazu Geo(MŽP)V3-01 byl stav zásob v DP Blansko II (nyní DP Dolní Lhota II) k 31. 12. 2000 následující: písky slévárenské křemičité (křemenné pískovce) 676 tis. tun, písky slévárenské přírodní (glaukonitické pískovce) 1 549 tis. tun. Z toho byl stav

vytěžitelných zásob v DP Dolní Lhota II k 31. 12. 2000 následující: pisky slévárenské křemičité (křemenné pískovce) 145 tis. tun, pisky slévárenské přírodní (glaukonitické pískovce) 8 tis. tun. Tyto těžitelné zásoby byly vydobyty v rámci povoleného plánu likvidace.

Ke kontrole byla předložena Základní důlní mapa – základní důlní mapa lomu (dále také „ZDM“) DP Dolní Lhota II v M 1:1000, založenou dne 30. 3. 2003 HDM Ladislavem Polákem s posledním doplněním ze dne 29. 9. 2009. Byl kontrolován obsah mapové dokumentace dle ustanovení § 17 vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, v platném znění (dále také „vyhlášky č. 435/1992 Sb.“). Obsah kontrolované mapové dokumentace je v souladu s výše uvedeným ustanovením vyhlášky č. 435/1992 Sb. Následně bylo kontrolováno doplňování mapy a lze konstatovat, že doplňování mapy podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 435/1992 Sb. znění je trochu zavádějící. Podle § 26 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 435/1992 Sb. je požadováno doplňování ZDM podle zvláštního předpisu (v tomto případě zákon č. 61/1988 – mimo jiné také § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů) pravidelně jedenkrát ročně, ale dle § 26 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 435/1992 Sb. na povrchu při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, je-li postup každé z těžebních stěn menší než 20 m za rok nebo roční těžba nepřekročí 50 000 m³, pravidelně jedenkrát za dva roky. Nebylo předloženo ke kontrole aktuální doplnění ZDM dané lokality.

C) FYZICKÁ KONTROLA PRACOVÍŠŤ, DŮLNÍCH DĚL A ZAŘÍZENÍ:

Za účasti zástupců kontrolované osoby byla provedena fyzická kontrola lokality. Na pískovně je ukončena těžba slévárenských křemičitých písků (křemenné pískovce) a slévárenských přírodních písků (glaukonitické pískovce).

V rámci povoleného plánu likvidace je prostor pískovny využíván k ukládání materiálů na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu R11 a souhlasu s provozním řádem zařízení k využívání odpadů pro lom Dolní Lhota v DP Dolní Lhota II, ev.č. 6 0273. Poslední rozhodnutí KÚ JMK, OŽP má čj. JMK 114433/2017 ze dne 9. 8. 2017, které je platné do 30. 9. 2022.

Byla provedena fyzická kontrola zajištění pískovny proti vstupu nepovolaných osob v DP Dolní Lhota II. Bylo zjištěno, že přístupová komunikace do pískovny je zabezpečena uzamykatelnou závorou.

Ve východní části lokality je umístěna stacionární úpravárenská linka, která je využívána k úpravě suroviny těžené a dopravované z pískovny Spešov (DP Dolní Lhota) a pískovny Mošna (DP Blansko III).

V jihozápadní části lokality v místě deponie nadložních zemin byl odebrán kontrolovanou osobou vzorek opuky, který bude testován pro využití při úpravě vápence (náhrada za strusku). V případě potvrzení vhodnosti této suroviny k úpravě vápence je do budoucna počítáno s možným „přetěžením“ deponovaných skrývkových materiálů.

Kontrolní zjištění - závěr:

Při kontrole dokumentace byla zjištěná závada

- 1) nebylo předloženo aktuální doplnění ZDM dané lokality podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 435/1992 Sb.

Při fyzické kontrole nebyly zjištěny závady a nedostatky.

Závěr - podání zprávy o odstranění závad:

Organizace zašle na Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno, v termínu do 2. 8. 2020 zprávu o odstranění výše uvedené závady, případně jakým způsobem bude odstraněna.

D) SANKCE:

Nebyly uloženy.

Poučení:

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podle ustanovení § 13 odst. 1 kontrolního řádu podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

Dle ustanovení § 13 odst. 2 kontrolního řádu se námítky podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Dle ustanovení § 14 odst. 2 kontrolního řádu námítky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námítky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba kontrolujícího zamítne také námítky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.


Datum vyhotovení:

9. 7. 2020

Podpisy kontrolujících:

Ing. Vladimír Šabatka:

Ing. Renáta Příkazská:

**Doručení protokolu o kontrole:**

Protokol bude doručen kontrolované osobě do datové schránky.

Tento protokol má 4 stránky.